

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

COLD TRANSFER
PRIMER



DESCRIÇÃO

É um adesivo de efeito estético que proporciona um acabamento liso e sofisticado. Produto monocomponente que da adesão para folha de ouro e folha metalizada, efetuando a transferência à frio e com secagem de 48h.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Sem tack
- Rápida secagem
- Aplicação a frio e de ótimo rendimento

INDICAÇÃO / USOS

Para colagem de folha metálica da LT Shine Cold Transfer Metallic.

DADOS DO PRODUTOS

EMBALAGEM	500g
DIMENSÃO / FARDO	500g: A- 7,5cm; L- 12cm Fardo: A – 7,5cm; C- 37,5cm; L- 24,5
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	500g- Total de fardo com 6 unidades 84 Lastro – 12 Potes Altura – 7 Potes
ASPECTO / COR	Líquido levemente branco.
DENSIDADE	1,02 kg/l a 25°C
COMPOSIÇÃO	Emulsão acrílica e aditivos.
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA).
TIPO DE PRODUTO	Não inflamável

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	Não se aplica
---------	---------------

RENDIMENTO	Variável de acordo com a rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.
NÚMERO DE DEMÃOS	Uma demão
TEMPO DE CURA	Para colagem da folha 40 a 60min.Cura total 48h.
TEMPERATURA AMBIENTE	Ideal entre 5°C e 37°C
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Ideal entre 5°C e 37°C
NORMAS	Não se aplica.
BASE DE RESULTADOS FINAIS	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Este produto não deve ser aplicado em superfícies esmaltadas, enceradas, vitrificadas ou não porosas. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas; em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 5°C ou acima de 37°C.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Pincel.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.
O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.
Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Eliminar todo pó, umidade, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Observar se a superfície está seca.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Pronto para uso

APLICAÇÃO

Com um pincel aplique o material apenas onde deseja colar o Cold Transfer Metallic, e após devidamente aplicado deve ser colado a folha metalizada e aguardar a secagem de 40 a 60 min. Após retire a sobra da folha.